



برگه تاییدیه فنی

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱

Lens : Canon lens(canon zoom lens EF 24-105 f:4 L IS USM)

Serial number :6416521

General:

1. Appearance & body condition :

Leather body	Strike	Color displacement	Lens Bayonet	lenses	cleaning
سالم هستند. بدون پارگی، کشیدگی و یا ترمیم. اما چرم دیال تله واید خشک شده و در جای خود کمی کشیده شده و لق می خورد.	جای ضربه ای واضح و شدید وجود ندارد. فقط در قسمت بایونیت و مانع انتهایی لنز زیر شماره سریال جای خوردگی کوچکی به چشم می خورد.	رنگ رفتگی جزئی و به مقدار بسیار کم در نوشته های بین چرم ها و زیر چرم تله واید در لبه های رینگ وجود دارد.	سالم است و تاب ندارد ولی در دو نقطه یکی در کنار شماره سریال لبه پایینی و یکی در کنار لبه بالایی جای ضربه وجود دارد.	عدسی پشتی سالم و بدون خط و خش و عدسی جلویی در چند ناحیه در مرکز دارای خط می باشد که لبه دار نیست و در عکس خللی ایجاد نمیکند.	سرویس عدسی جلو نیاز دارد با چند لکه گرد و غبار پشت عدسی حلقه پلت نیم هم کمی خط و خش و به همراه یک نقطه رویش دارد.

2. Performance testing :

Focus Test	Focus Motor	Stabilizer	Aperture	shutter	mainboard	Lens connect
در بررسی روی چارت به علت فرسودگی کولارها در بخش فوکوس (رینگ ها) کمی محوی در سمت راست تصویر وجود دارد و به نسبت سمت چپ وضوح کمتری دارد.	سالم است و با سرعت مناسب با توجه به کارکرد لنز کار می کند.	سالم است و در حد جهات به درستی کار می کند و صدای اضافی و لرزش در تصویر ندارد.	سالم است. مگنت ها سالم است. E01 ندارد. (قبلا تعویض شده).	سالم است. بدون صدای اضافی و ضعف	سالم است. بدون تعمیر و دست خوردگی	سالم هستند. به علت اتصال و عدم اتصال زیاد کمی خط روی آن پیدا است.

3. Repair Test and Bug description :

فعلا نیاز به تعمیر ندارد ولی قطعا قبلا تعمیر شده است و به احتمال زیاد تعویض یونیت شاتر و یا فلکس فوکوس صورت گرفته است.

رینگ تله واید کمی لقی دارد و برای فیکس کردن آن باید کولارها تعویض شوند و ادجاست فوکوس انجام شود.

4. Needs Assessment :

Repair & Service	Update	Wash & Cleaning
فعلا خير. با رخ دادن E01 تعمیر و ادجاست کامل	x	انجام شده.

Details :

1. function :

عملکرد دکمه ها کاملا سالم است و دست نخورده اند. خیلی سفت و یا لق نیستند.

2. Callibration & Adj :

قطعا نیاز دارد ولی بسته به انتخاب کاربر با تعویض کولارها و رفع لقی رینگ جلویی و گرنه به هنگام رخ دادن E01 همگی امور یکباره انجام می شود.

3. Strike & Collars Condition :

ضربه شدید ندارد ولی در دو نقطه روی بایونت جای ضربه وجود دارد.

4. Tele-wide & Focus Ring :

رینگ تله واید سالم است. کمی خاک در خاک گیر لنز وجود دارد که صدای اضافی ایجاد می کند و در هنگام سرویس بعد از تعمیر لنز برطرف می شود. رینگ فوکوس کاملا سالم است و بدون صدای حرکت اضافی یا صفحه مترآژ در فوکوس (حرکت) کاملا هماهنگ است.

5. Mage Page :

صفحه توضیحات لنز روی عدسی جلو کمی خط و خش جزئی دارد.

Technician description :

درپوش جلویی لنز اورجینال ندارد و درپوش جلویی فیک باید گذاشته شود.

کارتن و کیف ندارد. لنز کیت دورین 5D M III است.

درکل لنز در ۶۰ درصد سلامت است. احتمال تعمیر آن در سال های قبل ۲۰ درصد می باشد.

لنزهای 24-105 با فرسودگی و استهلاک در قسمت یونیت شاتر و فلکس فوکوس مواجه هستند که با E01 خودنمایی می کنند ولی در حال حاضر در بررسی این دورین Error دیده نشده است.

مهر و امضا